

市長への手紙」HP掲載データ（令和3年5月分）

見出し	0305-9 小久慈橋手前の用水管
ご意見	小久慈橋手前（県道側から）の用水管（ヒューム管）が沈み排水が凹に溜まり悪臭や見た目悪い。（原因は重車両によるかヒューム管の基礎では）
回答	現地を確認したところ、用水管の沈みは確認できませんでしたが、接続する用水路が老朽化により破損し泥が溜まり、悪臭を発生させている状況でありましたので、水路管理者である久慈市土地改良区と連携しながら、堆積している土砂の撤去及び水路の改修について検討してまいります。
担当課	建設整備課 電話：0194-52-2124