

「市長への手紙」HP掲載データ（令和5年12月分）

見出し	0512-23 新中の橋にできた樋門の上屋
ご意見	雪止めや雨樋もなく危険である
回答	<p>当該施設は、平成28年台風第10号及び令和元年台風第19号により浸水被害が発生した二級河川沢川沿川における新中の橋地区周辺地域の浸水被害を軽減するため、岩手県が令和3年度から整備を進めている新中の橋樋門強制排水ポンプゲート施設であります。</p> <p>当該施設上屋からの落雪対策について、施設の管理者である岩手県に確認したところ、「上屋からの落雪については、施設の構造等を確認し必要な対策を検討するが、取り急ぎ、落雪注意の看板を設置し公園利用者に対し注意喚起を行う」と回答をいただいたところです。</p> <p>市といたしましては、引き続き、安全、快適に公園を利用できるよう適切な維持管理に努めてまいります。お気づきの点がありましたら情報提供くださいますようお願いいたします。</p>
担当課	道路河川維持課 電話：0194-52-2151