

久慈市公園施設長寿命化計画

平成 31 年 3 月

久慈市

1. 都市公園整備状況

管理対象都市公園

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
11	14.99ha	4.27 m ²

出典：人口 35,106 人…「住民基本台帳」2019 年（平成 31 年）2 月 28 日時点

都市公園一覧

公園コード	公園名称	公園種別	供用開始年月日	計画面積 (m ²)	開設面積 (m ²)
1	あすなろ公園	街区公園	1975 年 4 月 1 日 (昭和 50 年 4 月 1 日)	2,300	2,300
2	広美町児童公園	街区公園	1977 年 4 月 1 日 (昭和 52 年 4 月 1 日)	1,300	1,300
3	ひまわり児童公園	街区公園	1977 年 4 月 1 日 (昭和 52 年 4 月 1 日)	1,000	1,000
4	萩ヶ丘児童公園	街区公園	1978 年 4 月 1 日 (昭和 53 年 4 月 1 日)	2,300	2,300
5	久慈湊児童公園	街区公園	1979 年 4 月 1 日 (昭和 54 年 4 月 1 日)	3,400	3,400
6	小鳩公園	街区公園	1967 年 4 月 1 日 (昭和 42 年 4 月 1 日)	825	825
7	巽山公園	近隣公園	1971 年 3 月 31 日 (昭和 46 年 3 月 31 日)	13,000	13,000
8	諏訪公園	近隣公園	1978 年 4 月 1 日 (昭和 53 年 4 月 1 日)	6,510	6,510
9	久慈川河川公園	都市緑地	1984 年 3 月 30 日 (昭和 59 年 3 月 30 日)	305,000	118,000
10	田屋公園	街区公園	2012 年 7 月 1 日 (平成 24 年 7 月 1 日)	833	833
11	いつくし広場	街区公園	2014 年 3 月 1 日 (平成 26 年 3 月 1 日)	456	456
11 箇所				336,924	149,924

2. 計画期間

2019 年度（平成 31 年度）～2028 年度（平成 40 年度）【10 箇年】

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10

②選定理由

管理対象都市公園は、都市公園法第 2 条に基づく都市公園（公園又は緑地）11 箇所のうち、再整備中の「いつくし広場」を除いた 10 箇所とする。

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
72	31	42	81	12	—	25

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
136	—	2	401

②これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、指定管理者に委託して、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。

遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。

この定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行ってきた。

③選定理由

本市の公園は設置から40年以上経過した公園が約6割を占め、10年後には約7割に達する見込みである。これまで公園施設の更新はほとんど行われておらず、公園施設の老朽化が顕在化してきていることから、公園内のすべての設置施設について劣化の可能性があり、点検調査と長寿命化計画の策定が必要と判断されるため、すべての公園施設を計画対象とした。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

点検調査は、平成 30 年 9 月から平成 30 年 12 月までの期間に実施した。

1. 一般施設、建築物

国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。

健全度調査は遊具を除く 320 施設のうち予防保全型管理の候補とした 81 施設について実施した。

2. 遊具等

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。

遊具に関しては毎年の点検と修繕等により状態の悪い施設は減少傾向にある。

(施設)

		健全度判定				備考
		A	B	C	D	
a. 一般施設	(73)	57	13	3	0	
d. 建築物	(8)	3	3	1	1	利用禁止・・・D判定 1 施設
b. 遊具等	(81)	5	44	27	5	利用禁止・・・C判定 17 施設、 D判定 5 施設

6. 対策の優先順位の考え方

利用者の安全の確保を最優先に、限られた財源の中で施設を適切に維持管理していくため、各施設の対策の優先順位は設定します。

・緊急度：高

施設の劣化・損傷が極めて著しく利用者の事故の危険性が懸念されることから、安全確保のため最優先に対策を実施する。なかでも、利用頻度の高い遊具等を優先する。

・緊急度：中

適正な維持管理によって施設の状況を的確に把握し、劣化・損傷状況をみながら適宜対策を実施する。

・緊急度：低

各施設に予測される劣化状況やリスクに着目して優先順位を定め、効率的・効果的な維持管理を実施する。

(施設)

		緊急度判定		
		高	中	低
a. 一般施設	(73)	0	3	70
d. 建築物	(8)	1	1	6
b. 遊具等	(81)	22	10	49

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、指定管理者により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

a. 一般施設等、d. 建築物等

- ・ 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

b. 遊具等

- ・ 日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・ 施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
- ・ 同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

※点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方針

(1)健全度と対策実施方針について

1. 予防保全型に類型した施設

- ・出来るだけ健全度がB時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- ・管理類型（事後保全・予防保全）は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。
- ・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（a. 一般施設、d. 建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
- ・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

b. 遊具等

- ・日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化、塗装、ハザードを把握する。
- ・点検で施設の劣化、塗装、ハザードの状態が悪い事を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
- ・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは撤去、更新を位置づけた上で措置を行う。

2. 事後保全型に類型した施設

- ・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
- ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。

3. 植栽の扱い

- ・各公園の植栽の特色等を踏まえ、植栽に係る管理目標を設定する。
- ・おおまかな植栽機能ごとに植栽地を分類し、分類ごとに管理目標、管理方法・頻度・費用等を設定する。

(2) 年次計画策定方針について

・ (1)に示した各施設の方針に基づき、以下のような年次計画を考える。

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
建築物		←→ 撤去：D判定									
	←→ 補修：C判定										
遊具	←→ 撤去・更新：D判定										
	←→ 撤去・更新：C判定（緊急度・高）の一部										
	←→ 補修：緊急度の高い施設を優先										
			←→ 撤去：上記以外の固定式安全ブランコ								
その他			←→ 撤去・更新：老朽化の進んでいる園路								
								←→ 撤去・更新： 老朽化の進んでいる外周柵・門柱			

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による。

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	110,842 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	39,114 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	71,728 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	11,084 千円

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は184千円である。

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度：2029年度（平成41年度）

②見直し時期、見直しの考え方など

社会情勢や需要の変化等に伴い、計画内容と乖離が生じた場合は、必要に応じて計画の見直しを行う。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書(総括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用)										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額(千円)
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
あすなろ公園	街区	1975	砂場、シーソー、ジャングルジム、踏み板式ぶらんこ、すべり台、ラダー、健康器具系施設、ゆりかご型ぶらんこ、便所	1975	44年	期間を過ぎている施設あり	19	203	203	203	1,189	726	387	387	387	407	7,810	23.3
広美町児童公園	街区	1977	砂場、シーソー、ジャングルジム、鉄棒、ゆりかご型ぶらんこ、踏み板式ぶらんこ、すべり台	1977	42年	期間を過ぎている	18	262	192	192	1,178	383	304	304	304	304	453	0.0
ひまわり児童公園	街区	1977	すべり台、シーソー、ゆりかご型ぶらんこ、ジャングルジム、メリーゴーラウンド、踏み板式ぶらんこ、鉄棒	1977	42年	期間を過ぎている	16	1,161	175	245	175	175	175	175	175	315	245	0.0
萩ヶ丘児童公園	街区	1978	シーソー、踏み板式ぶらんこ、すべり台、ゆりかご型ぶらんこ、鉄棒	1978	41年	期間を過ぎている	17	175	175	307	175	175	175	175	175	1,495	175	0.0
久慈湊児童公園	街区	1979	砂場、踏み板式ぶらんこ、すべり台、鉄棒、便所	2011	8年	期間を過ぎている施設あり	18	386	307	307	307	315	386	307	307	307	315	49.8
小鳩公園	街区	1967	踏み板式ぶらんこ、シーソー、すべり台、健康器具系施設	1967	52年	期間を過ぎている施設あり	18	184	184	184	184	184	184	184	184	767	184	0.0
巽山公園	近隣	1970	四阿、すべり台、スプリング遊具、複合遊具、フィールドアスレチック遊具、健康器具系施設、便所、展望台	2010	9年	期間内	65	1,128	1,128	1,203	1,128	1,152	1,128	1,128	1,128	1,398	1,227	94.4
諏訪公園	近隣	1978	砂場、シーソー、踏み板式ぶらんこ、すべり台、鉄棒、便所、展望台	1978	41年	期間を過ぎている施設あり	25	811	5,032	532	732	760	611	732	532	532	960	16.7
久慈川河川公園	都縁	1983	スプリング遊具、鉄棒、砂場、シーソー	1983	36年	期間を過ぎている施設あり	191	5,540	2,901	6,684	5,084	5,989	7,262	7,032	10,005	4,814	3,447	0.0
田屋公園	街区	2012	スプリング遊具、すべり台	2009	10年	期間を過ぎている施設あり	14	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	0.0
								9,995	10,440	10,001	10,297	10,003	10,756	10,568	13,340	10,483	14,960	184千円

公園箇所数計 10

概算費用合計(千円): 110,842

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: あすなろ公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策内容(改築、更新含む)・時期	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028												
																																	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
あすなろ公園	街区	1	修景施設	花壇	花壇	1式		465㎡	ブロック	1975	44年	20	54	×	-	-	-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全									
あすなろ公園	街区	2	修景施設	植栽	植栽	1式			植栽	1975	44年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
あすなろ公園	街区	3	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1箇所		25.2㎡	スチール	1975	44年	34	51	×	-	2018			B	低	事後保全型	2044	10	維持保全	10	維持保全																	
あすなろ公園	街区	4	休養施設	ベンチ	ベンチ	16基			コンクリート	1975	44年	47	47	×	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018年度に撤去済み										
あすなろ公園	街区	5	遊戯施設	砂場	砂場	1基		85㎡	コンクリート	1975	44年	15	54	×	-	2018			B	低	予防保全型	2029	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	349	維持保全、健全度調査、砂、砂補修	198	維持保全、健全度調査、砂補修	198	維持保全、健全度調査、砂補修	198	維持保全、健全度調査、砂補修	198	維持保全、健全度調査、砂補修	349	維持保全、健全度調査、砂、砂補修	
あすなろ公園	街区	6	遊戯施設	シーソー	一連シーソー	1基			木材	1975	44年	15	36	×	-	2018			B	低	予防保全型	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査											
あすなろ公園	街区	7	遊戯施設	ジャングルジム	ダイヤモンドジャングル	1基			スチール	1975	44年	15	44	○	2017	2018	-	接合部フレット腐食穴あき(ハジリ部易補修済)	C	中	予防保全型	2022	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	871	更新	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	
あすなろ公園	街区	8	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型四連ブランコ	1基			スチール	1975	44年	15	36	○	2016	2018			B	低	予防保全型	2039	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査											
あすなろ公園	街区	9	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	安全柵	1式			スチール	1975	44年	15	36	×	-	2018			B	低	予防保全型	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査											
あすなろ公園	街区	10	遊戯施設	すべり台	大一流型滑台	1基			スチール	1975	44年	15	36	×	-	2018			B	低	予防保全型	2039	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査											
あすなろ公園	街区	11	遊戯施設	ラダー	チェーンネットクライム	1基			スチール	1975	44年	15	54	○	2017	2018	-	直接落下想定箇所基礎の露出あり	C	高	予防保全型	2029	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	177	維持保全、健全度調査、支柱・梁部、チェーン、金具、基礎部補修	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	177	維持保全、健全度調査、支柱・梁部、チェーン、金具、基礎部補修	
あすなろ公園	街区	12	遊戯施設	健康器具系施設	ビヨンプンステップ	1組		5基	コンクリート	1975	44年	15	36	×	-	2018			B	低	予防保全型	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	34	維持保全、健全度調査、支柱、スチール、基礎部補修	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	34	維持保全、健全度調査、支柱、スチール、基礎部補修	14	維持保全、健全度調査	
あすなろ公園	街区	13	遊戯施設	ゆりかご型ぶらんこ	固定式安全ブランコ	1基			スチール	1975	44年	15	36	○	2013	2018			B	低	予防保全型	2022							132	撤去													
あすなろ公園	街区	14	便益施設	便所	便所	1箇所		31.93㎡	ブロック	2009	10年	41	49	○	2018	2018			A	低	予防保全型	2061	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	18	維持保全、健全度調査	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	18	維持保全、健全度調査	
あすなろ公園	街区	15	管理施設	柵	外周柵1	1式		189.7m	スチール	1975	44年	18	36	×	-				-	-	事後保全型	2028	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	7,114	更新									
あすなろ公園	街区	16	管理施設	柵	外周柵2	1式		4m	スチール	2013	6年	18	36	×	-				-	-	事後保全型	2049	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全									
あすなろ公園	街区	17	管理施設	車止め	車止め1	6基			スチール	1975	44年	18	54	×	-				-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全									
あすなろ公園	街区	18	管理施設	車止め	車止め2	2基			スチール	2014	5年	18	36	×	-				-	-	事後保全型	2050	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全									
あすなろ公園	街区	19	管理施設	照明施設	公園灯	1基			アルミ	1975	44年	18	54	×	-	2018	-	夜間点灯していない(2018/09/11時点)	A	低	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全									
																			203	203	203	1,189	726	387	387	387	407	7,810															

概算費用合計(千円): 11,903

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「(園路及び広場)」「修景施設」「休養施設」「遊戯施設」「運動施設」「教養施設」「便益施設」「管理施設」「その他の施設」
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「(日陰たな)」「休憩所」「ベンチ」「ぶらんこ」「ゆりかご」「野球場」「体験学習施設」「便所」「備置倉庫」等

(様式2)公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名:広美町児童公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項											
						数値	単位【選択】							健全度調査				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028												
														劣化状況	健全度														緊急度										
広美町児童公園	街区	1	修景施設	花壇	花壇	1	式	321.09㎡	ブロック	1977	42年	20	52	×	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全						
広美町児童公園	街区	2	修景施設	植栽	植栽	1	式		植栽	1977	42年	-	-	-	-	-	-	-																					
広美町児童公園	街区	3	休養施設	ベンチ	ベンチ	10	基		木材	1977	42年	7	52	×	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全						
広美町児童公園	街区	4	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	15㎡	コンクリート	1977	42年	15	52	×	-	2018	2018	2029	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	205	維持保全、健全度調査、砂、砂補修	126	維持保全、健全度調査、砂補修	126	維持保全、健全度調査、砂補修	126	維持保全、健全度調査、砂補修	205	維持保全、健全度調査、砂、砂補修			
広美町児童公園	街区	5	遊戯施設	シーソー	一連シーソー	1	基		木材	1977	42年	15	36	○	2013	2018	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査				
広美町児童公園	街区	6	遊戯施設	ジャングルジム	ダイヤモンドジャングル	1	基		スチール	1977	42年	15	42	×	-	2018	2018	2022	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	871	更新	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	
広美町児童公園	街区	7	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1	基		スチール	1977	42年	15	36	×	-	2018	2018	2029	84	維持保全、健全度調査、支柱部、握り棒部、金具、基礎部補修	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	84	維持保全、健全度調査、支柱部、握り棒部、金具、基礎部補修	
広美町児童公園	街区	8	遊戯施設	ゆりかご型ぶらんこ	固定式安全ブランコ	1	基		スチール	1977	42年	15	36	○	2013	2018	2022																						
広美町児童公園	街区	9	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型四連ブランコ	1	基		スチール	1977	42年	15	36	×	-	2018	2039	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査		
広美町児童公園	街区	10	遊戯施設	すべり台	大一流型滑台	1	基		スチール	1977	42年	15	36	○	2013	2018	2039	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査		
広美町児童公園	街区	11	便益施設	便所	便所	1	箇所	12.7㎡	ブロック	1977	42年	41	52	○	2018	2018	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
広美町児童公園	街区	12	管理施設	柵	外周柵1	1	式	84.76m	スチール	1977	42年	18	52	×	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
広美町児童公園	街区	13	管理施設	柵	外周柵2	1	式	46.84m	スチール	2017	2年	18	36	×	-	事後保全型	2053	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
広美町児童公園	街区	14	管理施設	柵	外周柵3	1	式	32m	スチール	2018	1年	18	36	×	-	事後保全型	2054	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
広美町児童公園	街区	15	管理施設	車止め	車止め1	3	基		スチール	1977	42年	18	52	×	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
広美町児童公園	街区	16	管理施設	車止め	車止め2	2	基		スチール	2015	4年	18	36	×	-	事後保全型	2051	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
広美町児童公園	街区	17	管理施設	標識	園名板	1	基		樹脂	1977	42年	15	52	×	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
広美町児童公園	街区	18	管理施設	照明施設	公園灯	1	基		アルミ	1977	42年	18	54	×	-	2018	2031	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
																		262	192	192	1,178	383	304	304	304	304	304	453											

※「公園施設種類」には、都市公園※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教育施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」
 ※「公園施設名」には、都市公園※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条にて規定する施設名称を記す。「日除たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「圖書倉庫」等

(様式2)公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名:ひまわり児童公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							健全度調査					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																
														有無	年度	年度														劣化状況	健全度	緊急度												
ひまわり児童公園	街区	1	修景施設	花壇	花壇	1	式	189.7㎡	ブロック	1977	42年	20	52	×	-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全										
ひまわり児童公園	街区	2	修景施設	植栽	植栽	1	式		植栽	1977	42年	-	-	-	-	-	-	-	-																									
ひまわり児童公園	街区	3	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基		木材	1977	42年	7	52	×	-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全										
ひまわり児童公園	街区	4	遊戯施設	すべり台	大一流型滑台	1	基		スチール	1977	42年	15	36	○	2016	2018		B	低	予防保全型	2039	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査							
ひまわり児童公園	街区	5	遊戯施設	シーソー	一連シーソー	1	基		木材	1977	42年	15	36	○	2016	2018		B	低	予防保全型	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査							
ひまわり児童公園	街区	6	遊戯施設	ゆりかご型ふらんこ	固定式安全ブランコ	1	基		スチール	1977	42年	15	42	×	-	2018	-	着座フレーム腐食	C	中	予防保全型	2019	132	撤去																				
ひまわり児童公園	街区	7	遊戯施設	ジャングルジム	チェーンジャングル	1	基		スチール	1977	42年	15	42	×	-	2018	-	直接落下想定箇所に基礎露出あり	C	高	予防保全型	2019	871	更新	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	157	維持保全、健全度調査、支柱部・皮部、チェーン、金具、基礎部 補修	17	維持保全、健全度調査		
ひまわり児童公園	街区	8	遊戯施設	メリーゴーランド	メリーゴーランド	1	基		スチール	1977	42年	15	36	○	2017	2018		B	低	予防保全型	2039	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査			
ひまわり児童公園	街区	9	遊戯施設	踏み板式ふらんこ	大型四連ブランコ	1	基		スチール	1977	42年	15	36	○	2016	2018		B	低	予防保全型	2039	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	
ひまわり児童公園	街区	10	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1	基		スチール	1977	42年	15	36	×	-	2018	-	直接落下想定箇所に基礎露出あり	C	高	予防保全型	2029	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	84	維持保全、健全度調査、支柱部、握り棒部、金具、基礎部 補修	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	84	維持保全、健全度調査、支柱部、握り棒部、金具、基礎部 補修		
ひまわり児童公園	街区	11	便益施設	便所	便所	1	箇所	12.7㎡	ブロック	1977	42年	41	52	○	2018	2018		B	低	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
ひまわり児童公園	街区	12	管理施設	柵	外周柵	1	式	96.07m	スチール	1977	42年	18	52	×	-				-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
ひまわり児童公園	街区	13	管理施設	車止め	車止め1	6	基		スチール	1977	42年	18	52	×	-				-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
ひまわり児童公園	街区	14	管理施設	車止め	車止め2	2	基		スチール	2016	3年	18	36	×	-				-	-	事後保全型	2052	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
ひまわり児童公園	街区	15	管理施設	標識	園名板	1	基		樹脂	1977	42年	15	52	×	-				-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
ひまわり児童公園	街区	16	管理施設	照明施設	公園灯	1	基		アルミ	2011	8年	18	36	×	-	2018			A	低	事後保全型	2048	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全		
																		1,161	175	245	175	175	175	175	175	315	245																	

※「公園施設種類」には、都市公園※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日除たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ふらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「農畜倉庫」等)

(様式2)公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名: 萩ヶ丘児童公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							健全度調査					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028											
														有無	年度	年度														劣化状況	健全度	緊急度							
萩ヶ丘児童公園	街区	1	修景施設	花壇	花壇	1	式		ブロック	1978	41年	20	51	×	-		事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全					
萩ヶ丘児童公園	街区	2	修景施設	植栽	植栽	1	式		植栽	1978	41年	-	-	-	-		-	-	-																				
萩ヶ丘児童公園	街区	3	休養施設	ベンチ	ベンチ1	5	基		再生木材	1978	41年	10	51	×	-		事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全					
萩ヶ丘児童公園	街区	4	休養施設	ベンチ	ベンチ2	2	基		木材	1978	41年	7	51	×	-		事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全					
萩ヶ丘児童公園	街区	5	休養施設	ベンチ	ベンチ3	5	基		木材	1978	41年	7	51	×	-		事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全					
萩ヶ丘児童公園	街区	6	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	箇所		スチール	1978	41年	34	51	×	-	2018	B	低	事後保全型	2044	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全					
萩ヶ丘児童公園	街区	7	遊戯施設	シーソー	一連シーソー	1	基		木材	1978	41年	15	36	×	-	2018	B	低	予防保全型	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査			
萩ヶ丘児童公園	街区	8	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型四連ブランコ	1	基		スチール	1978	41年	15	36	×	-	2018	B	低	予防保全型	2039	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査			
萩ヶ丘児童公園	街区	9	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	安全柵	1	式		スチール	1978	41年	15	36	×	-	2018	B	低	予防保全型	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査			
萩ヶ丘児童公園	街区	10	遊戯施設	すべり台	大一流型滑台	1	基		スチール	1978	41年	15	36	○	2016	2018	B	低	予防保全型	2039	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査			
萩ヶ丘児童公園	街区	11	遊戯施設	ゆりかご型ぶらんこ	固定式安全ブランコ	1	基		スチール	1978	41年	15	41	×	-	2018	C	中	予防保全型	2021															・着座フレーム腐食、座板腐朽、床腐食・穴あき。				
萩ヶ丘児童公園	街区	12	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1	基		スチール	1978	41年	15	36	×	-	2018	B	低	予防保全型	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査			
萩ヶ丘児童公園	街区	13	便益施設	水取場	水取場	1	基		コンクリート	1978	41年	15	51	○	2017		-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
萩ヶ丘児童公園	街区	14	管理施設	標識	園名板	1	基		樹脂	1978	41年	15	51	×	-		-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
萩ヶ丘児童公園	街区	15	管理施設	柵	外周柵	1	式	166m	スチール	1978	41年	18	36	×	-		-	-	事後保全型	2027	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	1,330	更新	10	維持保全	
萩ヶ丘児童公園	街区	16	管理施設	車止め	車止め	9	基		スチール	1978	41年	18	51	×	-		-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
萩ヶ丘児童公園	街区	17	管理施設	照明施設	公園灯	1	基		アルミ	2013	6年	18	36	×	-	2018	A	低	事後保全型	2048	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
																		175	175	307	175	175	175	175	175	1495	175												

※「公園施設種類」には、都市公※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条にて規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「讀書倉庫」等)

(様式2)公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名:久慈湊児童公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							健全度調査					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028											
														有無	年度	年度														劣化状況	健全度	緊急度							
久慈湊児童公園	街区	1	修景施設	花壇	花壇	1	式		ブロック	2011	8年	20	30	×	-		事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全					
久慈湊児童公園	街区	2	修景施設	植栽	植栽	1	式		植栽	2011	8年	-	-	-	-		-	-	2031																				
久慈湊児童公園	街区	3	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	20㎡	木材	2011	8年	24	36	×	-	2018	B	低	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全					
久慈湊児童公園	街区	4	休養施設	ベンチ	ベンチ1	2	基		木材	2011	8年	7	18	×	-		-	-	事後保全型	-	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全					
久慈湊児童公園	街区	5	休養施設	ベンチ	ベンチ2	6	基		木材	2011	8年	7	18	×	-		-	-	事後保全型	2031	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全					
久慈湊児童公園	街区	6	遊戯施設	砂場	砂場	1	基	15㎡	木材	2011	8年	7	18	×	-	2018	C	中	予防保全型	2029	205	維持保全、健全度調査、砂、砂補修	126	維持保全、健全度調査、砂補修	126	維持保全、健全度調査、砂補修	126	維持保全、健全度調査、砂補修	205	維持保全、健全度調査、砂、砂補修	126	維持保全、健全度調査、砂補修	126	維持保全、健全度調査、砂補修	126	維持保全、健全度調査、砂補修			
久慈湊児童公園	街区	7	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型四連ブランコ	1	基		スチール	2011	8年	15	36	×	-	2018	B	低	予防保全型	2039	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査			
久慈湊児童公園	街区	8	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	安全柵	1	式		スチール	2011	8年	15	36	×	-	2018	A	低	予防保全型	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査			
久慈湊児童公園	街区	9	遊戯施設	すべり台	大一流型滑台	1	基		スチール	2011	8年	15	36	×	-	2018	B	低	予防保全型	2039	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査			
久慈湊児童公園	街区	10	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1	基		スチール	2011	8年	15	36	×	-	2018	B	低	予防保全型	2032	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査			
久慈湊児童公園	街区	11	便益施設	便所	便所	1	箇所	19.21㎡	木材	2011	8年	24	43	○	2014	2018	A	低	予防保全型	2041	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	18	維持保全、健全度調査	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	18	維持保全、健全度調査	
久慈湊児童公園	街区	12	便益施設	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	2011	8年	15	30	×	-		-	-	事後保全型	2031	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
久慈湊児童公園	街区	13	管理施設	車止め	車止め	3	基		スチール	2011	8年	18	36	×	-		-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
久慈湊児童公園	街区	14	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2011	8年	18	36	×	-		-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
久慈湊児童公園	街区	15	管理施設	照明施設	公園灯1	1	基		アルミ	2011	8年	18	36	×	-	2018	A	低	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
久慈湊児童公園	街区	16	管理施設	照明施設	公園灯2	1	基		アルミ	2011	8年	18	36	×	-	2018	A	低	事後保全型	2027	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
久慈湊児童公園	街区	17	管理施設	照明施設	公園灯3	1	基		アルミ	2011	8年	18	36	×	-	2018	A	低	事後保全型	2047	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
久慈湊児童公園	街区	18	管理施設	柵	外周柵	1	式	182m	スチール	2011	8年	18	36	×	-		-	-	事後保全型	2027	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全			
																		386	307	307	307	315	386	307	307	307	315												

※「公園施設種類」には、都市公園※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」
 ※「公園施設名」には、都市公園※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「日除たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「圖書倉庫」等

(様式2)公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名:小鳩公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			健全度調査	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項																							
						数値	単位【選択】							劣化状況						健全度	緊急度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028																					
														有無	年度	年度																																					
小鳩公園	街区	1	園路広場	階段	階段	1	箇所	4段	コンクリート	1967	52年	15	62	×	-	-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																		
小鳩公園	街区	2	園路広場	舗装	園路	1	式		アスファルト	2011	8年	10	20	×	-	-	-	事後保全型	2031	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																		
小鳩公園	街区	3	修景施設	花壇	花壇	1	式		ブロック	1967	52年	20	62	×	-	-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																		
小鳩公園	街区	4	修景施設	植栽	植栽	1	式		植栽	1967	52年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
小鳩公園	街区	5	休養施設	ベンチ	ベンチ	2	基		再生木材	2011	8年	10	20	×	-	-	-	事後保全型	2031	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																		
小鳩公園	街区	6	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1970	49年	34	51	×	-	2018	-	C	中	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	-支柱フレーム亀裂・穴あき。(亀裂部は防食テープでの簡易保護済み)																	
小鳩公園	街区	7	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	大型四連ブランコ	1	基		スチール	1967	52年	15	36	×	-	2018	-	B	低	予防保全型	2039	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査	17	維持保全、健全度調査																
小鳩公園	街区	8	遊戯施設	シーソー	一連シーソー	1	基		木材	2011	8年	15	36	○	2013	2018	-	B	低	予防保全型	2039	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査																
小鳩公園	街区	9	遊戯施設	すべり台	大一流型滑台	1	基		スチール	1967	52年	15	36	×	-	2018	-	B	低	予防保全型	2039	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査																
小鳩公園	街区	10	遊戯施設	健康器具系施設	背のばしベンチ	1	基		再生木材	2011	8年	10	24	×	-	2018	-	B	低	予防保全型	2032	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	44	維持保全、健全度調査、脚フレーム、着座部、支柱部補修																
小鳩公園	街区	11	便益施設	水飲場	水飲場	1	基		コンクリート	2011	8年	15	30	○	2016	-	-	-	事後保全型	2041	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																	
小鳩公園	街区	12	便益施設	自転車置き場	自転車置き場	1	箇所		アスファルト	2011	8年	10	20	×	-	-	-	-	事後保全型	2031	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																	
小鳩公園	街区	13	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1967	52年	39	62	×	-	-	-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																	
小鳩公園	街区	14	管理施設	照明施設	公園灯1	1	基		アルミ	1967	52年	18	62	×	-	2018	-	A	低	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																
小鳩公園	街区	15	管理施設	照明施設	公園灯2	1	基		アルミ	1967	52年	18	62	○	2016	2018	-	A	低	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																
小鳩公園	街区	16	管理施設	柵	外周柵1	1	式		スチール	1967	52年	18	36	×	-	-	-	-	事後保全型	2027	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	296	更新	10	維持保全															
小鳩公園	街区	17	管理施設	柵	外周柵2	1	式	37m	スチール	2011	8年	18	36	×	-	-	-	-	事後保全型	2047	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全																	
小鳩公園	街区	18	管理施設	柵	門柱	4	基		コンクリート	1967	52年	42	42	○	2016	-	-	-	事後保全型	2027	3	維持保全	3	維持保全	3	維持保全	3	維持保全	3	維持保全	3	維持保全	3	維持保全	270	更新	3	維持保全															
																			184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	

※「公園施設種類」には、都市公園※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。「(園路及び広場)」「(修景施設)」「(休養施設)」「(遊戯施設)」「(運動施設)」「(教養施設)」「(便益施設)」「(管理施設)」「(その他の施設)」
 ※「公園施設名」には、都市公園※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。「(日陰たな)」「(休憩所)」「(ベンチ)」「(ぶらんこ)」「(滑り台)」「(野球場)」「(体験学習施設)」「(便所)」「(圖書倉庫)等」

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							年度	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028								
異山公園	近隣	63	管理施設	標識	案内板1	1	基		コンクリート	1970	49年	42	59	×	-				-	-	事後保全型	2029	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全		
異山公園	近隣	64	管理施設	標識	案内板2	2	基		スチール	2010	9年	18	36	×	-				-	-	事後保全型	2046	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全		
異山公園	近隣	65	その他施設	展望台	展望デッキ	1	箇所	36.7㎡	木材	2010	9年	24	43	○	2015	2018				A	低	予防保全型	2055	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	23	維持保全、健全度調査	
																						1,128		1,128	1,203	1,128	1,152	1,128	1,128	1,128	1,398	1,227								

概算費用合計(千円) : 11,748

※「公園施設種類」には、都市公※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条にて規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ふらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												長寿命化に向けた特記事項																										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度			緊急度	0.00																																					
																						0.00																																					
諏訪公園	近隣	21	管理施設	照明施設	公園灯8	1	基		アルミ	1978	41年	18	51	×	-	2018			A	低	事後保全型	2029	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全																			
諏訪公園	近隣	22	管理施設	照明施設	公園灯9	1	基		アルミ	2011	4年	18	36	○	2015	2018			B	低	事後保全型	2036	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全																			
諏訪公園	近隣	23	管理施設	柵	外周柵	1	式		コンクリート	1978	41年	18	51	×	-				-	-	事後保全型	2029	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全																			
諏訪公園	近隣	24	管理施設	井戸	ポンプ	1	基		コンクリート	1978	41年	47	51	○	2017				-	-	事後保全型	2029	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全																			
諏訪公園	近隣	25	その他施設	展望台	展望台	1	箇所	51.7㎡	RC	1978	41年	50	60	×	-	2018	-コンクリート爆裂、鉄筋露出、破損が多数あり			D	高	予防保全型	2020			4,500	撤去																																
																						811		5,032		532		732		760		611		732		532		532		960																			

※「公園施設種類」には、都市公※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「柵景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ふらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「讀書倉庫」等)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築・更新含む)・時期										長寿化に向けた特記事項										
						数値	単位【選択】							年度	年度	年度	劣化状況				健全度	緊急度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028								
																	有無	年度																有無	年度	有無	年度	有無	年度	有無	年度
久慈川河川公園	都緑	84	休養施設	ベンチ	円ベンチ(花壇2)	1	基		再生木材	1983	36年	10	46	×	-				-	-	事後保全型	2029	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全			
久慈川河川公園	都緑	85	休養施設	ベンチ	円ベンチ(花壇3)	1	基		再生木材	1987	32年	10	42	×	-				-	-	事後保全型	2029	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全			
久慈川河川公園	都緑	86	休養施設	ベンチ	円ベンチ(花壇4)	1	基		再生木材	1990	29年	10	39	×	-				-	-	事後保全型	2029	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全			
久慈川河川公園	都緑	87	休養施設	ベンチ	円ベンチ(花壇5)	1	基		再生木材	1990	29年	10	39	×	-				-	-	事後保全型	2029	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全			
久慈川河川公園	都緑	88	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・シママウマ(チビッコ広場1)	1	基		FRP	1987	32年	10	55	×	-	2018			D	高	予防保全型	2019	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査			
久慈川河川公園	都緑	89	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ白(チビッコ広場1)	1	基		FRP	1983	36年	10	55	×	-	2018			D	高	予防保全型	2038	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	2018年度に撤去・更新済み		
久慈川河川公園	都緑	90	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ茶(チビッコ広場1)	1	基		FRP	1987	32年	10	24	×	-	2018			D	高	予防保全型	2042	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	2018年度に撤去・更新済み		
久慈川河川公園	都緑	91	遊戯施設	スプリング遊具	スイング遊具・ウマ青(チビッコ広場1)	1	基		FRP	1987	32年	10	24	×	-	2018			C	中	予防保全型	2022	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	
久慈川河川公園	都緑	92	遊戯施設	スプリング遊具	スイング遊具・ウマ茶(チビッコ広場1)	1	基		FRP	1987	32年	10	24	×	-	2018			C	中	予防保全型	2022	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	
久慈川河川公園	都緑	93	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ白(チビッコ広場2)	1	基		樹脂	1996	23年	10	23	×	-	2018			C	中	予防保全型	2021	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査			
久慈川河川公園	都緑	94	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ白(チビッコ広場2)	1	基		樹脂	1996	23年	10	23	×	-	2018			D	高	予防保全型	2019	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査			
久慈川河川公園	都緑	95	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ茶(チビッコ広場2)	1	基		FRP	2017	2年	10	24	×	-	2018			A	低	予防保全型	2039	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査			
久慈川河川公園	都緑	96	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ茶(チビッコ広場2)	1	基		FRP	2017	2年	10	24	×	-	2018			A	低	予防保全型	2039	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査			
久慈川河川公園	都緑	97	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウサギ(チビッコ広場3)	1	基		FRP	1998	21年	10	21	×	-	2018			C	高	予防保全型	2019	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	69	維持保全、健全度調査、本体・金具、基礎部補修	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	
久慈川河川公園	都緑	98	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ茶(チビッコ広場3)	1	基		FRP	1998	21年	10	21	×	-	2018			C	高	予防保全型	2019	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	69	維持保全、健全度調査、本体・金具、基礎部補修	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	
久慈川河川公園	都緑	99	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウサギ(チビッコ広場3)	1	基		FRP	1998	21年	10	21	×	-	2018			C	高	予防保全型	2019	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	69	維持保全、健全度調査、本体・金具、基礎部補修	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	
久慈川河川公園	都緑	100	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ茶(チビッコ広場3)	1	基		FRP	1998	21年	10	21	×	-	2018			C	高	予防保全型	2019	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	69	維持保全、健全度調査、本体・金具、基礎部補修	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	
久慈川河川公園	都緑	101	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウサギ(チビッコ広場3)	1	基		FRP	1998	21年	10	21	×	-	2018			D	高	予防保全型	2019	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	69	維持保全、健全度調査、本体・金具、基礎部補修	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	
久慈川河川公園	都緑	102	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ茶(チビッコ広場3)	1	基		FRP	1998	21年	10	21	×	-	2018			C	高	予防保全型	2021	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	396	更新	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	
久慈川河川公園	都緑	103	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒(チビッコ広場1)	1	基		スチール	1987	32年	15	36	×	-	2018			C	高	予防保全型	2029	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	89	維持保全、健全度調査、支柱部、握り棒部・金具、基礎部補修	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	
久慈川河川公園	都緑	104	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒(チビッコ広場2)	1	基		スチール	1996	23年	15	36	×	-	2018			C	高	予防保全型	2029	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	89	維持保全、健全度調査、支柱部、握り棒部・金具、基礎部補修	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	19	維持保全、健全度調査	

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項																										
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況				健全度	緊急度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028																								
																	劣化状況	劣化状況					劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況		劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況																					
久慈川河川公園	都緑	189	管理施設	車止め	車止め(取付道路9)	1	基		ステンレス	1999	20年	39	58	×	-				-	-	事後保全型	2057	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全																			
久慈川河川公園	都緑	190	管理施設	車止め	車止め(取付道路10)	2	基		スチール	2000	19年	18	36	×	-				-	-	事後保全型	2036	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全																			
久慈川河川公園	都緑	191	管理施設	車止め	車止め(取付道路11)	2	基		スチール	2001	18年	18	36	×	-				-	-	事後保全型	2037	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全	15	維持保全																			
																						5,540		2,901		6,684		5,084		5,989		7,262		7,032		10,005		4,814		3,447																	

概算費用合計(千円) : 58,758

※「公園施設種類」には、都市公※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条にて規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ふらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2)公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名: 田屋公園

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度			健全度調査					対策内容(改築、更新含む)・時期													
																			劣化状況					健全度	緊急度	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
田屋公園	街区	1	園路広場	舗装	園路	1	式	L=19.53m、W=1.8m	ブロック	2009	10年	15	30	×	-	-	事後保全型	2039	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
田屋公園	街区	2	修景施設	花壇	花壇	1	式	117.18㎡	ブロック	2009	10年	20	30	×	-	-	事後保全型	2039	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
田屋公園	街区	3	修景施設	植栽	植栽	1	式		植栽	2009	10年	-	-	-	-	-	-	-	-																		
田屋公園	街区	4	休養施設	四阿	四阿	1	箇所	9㎡	スチール	2009	10年	34	51	×	-	2018	A	低	事後保全型	2061	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
田屋公園	街区	5	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基		再生木材	2009	10年	10	20	×	-		-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
田屋公園	街区	6	休養施設	ベンチ	背付ベンチ	3	基		再生木材	2009	10年	10	20	×	-		-	-	事後保全型	2029	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
田屋公園	街区	7	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具・ビー	1	基		FRP	2009	10年	10	24	×	-	2018	B	低	予防保全型	2032	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	
田屋公園	街区	8	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具・ハニー	1	基		FRP	2009	10年	10	24	×	-	2018	B	低	予防保全型	2032	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	14	維持保全、健全度調査	
田屋公園	街区	9	遊戯施設	すべり台	大一流型滑台	1	基		スチール	2009	10年	15	36	×	-	2018	B	低	予防保全型	2039	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	16	維持保全、健全度調査	
田屋公園	街区	10	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	0.71㎡	コンクリート	2009	10年	15	30	×	-		-	-	事後保全型	2039	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
田屋公園	街区	11	管理施設	照明施設	公園灯	1	基		アルミ	2009	10年	18	36	×	-	2018	A	低	事後保全型	2048	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
田屋公園	街区	12	管理施設	車止め	車止め	2	基		スチール	2009	10年	18	36	×	-		-	-	事後保全型	2045	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
田屋公園	街区	13	管理施設	柵	外周柵	1	式	80.32m	スチール	2009	10年	18	36	×	-		-	-	事後保全型	2045	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
田屋公園	街区	14	管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	2009	10年	18	36	×	-		-	-	事後保全型	2045	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	10	維持保全	
																		144	144	144	144	144	144	144	144	144	144										

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)
 ※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条にて規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ふらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「圖書倉庫」等)

概算費用合計(千円): 1,440

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	舗装	5		
園路広場	階段	4		
園路広場	その他	1		
修景施設	植栽	10		
修景施設	芝生	1		
修景施設	花壇	8		
休養施設	ベンチ	10		
休養施設	野外卓	1		
休養施設	四阿	2		
休養施設	パーゴラ	5		
遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	7		
遊戯施設	ゆりかご型ぶらんこ	4		
遊戯施設	すべり台	9		
遊戯施設	シーソー	7		
遊戯施設	ジャングルジム	3		
遊戯施設	ラダー	1		
遊戯施設	砂場	5		
遊戯施設	メリーゴーラウンド	1		
遊戯施設	複合遊具	1		
遊戯施設	スプリング遊具	3		
遊戯施設	健康器具系施設	3		
遊戯施設	鉄棒	6		
遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	1		
運動施設	陸上競技場	1		
運動施設	サッカー場	1		
運動施設	テニスコート	1		
運動施設	ゴルフ場	1		
運動施設	ゲートボール場	1		
運動施設	スケート場	1		
便益施設	駐車場	1		
便益施設	自転車置き場	2		
便益施設	便所	7		
便益施設	水飲場	7		
管理施設	門	2		
管理施設	柵	10		
管理施設				

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
管理施設	標識	8	 <p>【自転車置き場】</p>	 <p>【便所】</p>
管理施設	照明施設	10		
管理施設	井戸	1		
管理施設	暗渠	1		
管理施設	護岸	1		
管理施設	発電施設	1		
管理施設	車止め	9	 <p>【水飲場】</p>	 <p>【柵】</p>
管理施設	その他	2		
その他施設	展望台	2	 <p>【標識】</p>	 <p>【照明施設】</p>
			 <p>【照明施設】</p>	 <p>【発電施設】</p>
			 <p>【車止め】</p>	 <p>【展望台】</p>
合 計		164		

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)